


# ドロップ融着 関連資料




## ドロップ融着適用部



## 『2種類の作業台』を準備

 <p>作業台 WT-201</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①手前の板にホルダ仮置きできます。</li> <li>②コンパクトなサイズの為折りたたみ融着機ケースに入ります。(※CC-201ハードケースの場合)</li> <li>③前後にスライドできます。</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①手前の板にホルダ仮置きできます</li> <li>②折りたたみ時</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>③前後にスライド</li> </ul>
 <p>作業台 WT-201FK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①融着機と工具を置く事ができます。(落下防止用のストラップあり)</li> <li>②融着機と工具を載せたまま折りたためます。(移動時、ハシゴの上り下りの際 安全です)</li> <li>③収納可能なホルダ仮置台あり。</li> <li>④装着時 安定感があります。</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①融着機と工具が置けます 落下防止ストラップ付</li> <li>③ホルダ仮置き台(収納可)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>②折りたためます。</li> <li>④装着時 安定感があります。</li> </ul>

## 『ドロップホルダ』の工夫

 <p>ドロップホルダ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファイバ押え蓋あり ホルダ先端にある小さなファイバ押え蓋で曲げ癖ファイバをセットできます。またドロップ被覆際の処理が悪い時でもセットできます。</li> <li>・スリーブ位置決め目印あり 一目でドロップスリーブの挿入位置が分かり作業によるバラつきがありません(品質向上) ※何度もスリーブ位置調整していると断線の原因になります。</li> </ul>	 <p>ファイバ押え蓋 ドロップスリーブ位置決め目印</p>  <p>ドロップスリーブ挿入時位置決め目印に合わせれば一発で決まります。</p>
--	--	---

## 関連商品

### スリーブ

- ・スリーブ 1心：単心用保護スリーブ FPS-D60(25本/1袋)
- ・スリーブ 2心：2心用保護スリーブ FPS-2D60(25本/1袋)




ドロップ融着


### 光コネクタスリーブ

- ・光コネクタスリーブ[ME4]/[MS1]

光コネクタスリーブ ME4



光コネクタスリーブ MS1 の適用例 (屋内仕様)



### 光コネクタスリーブ

- ・ドロップケーブル接続カバー：350mm×φ26mm [販売単位]10個/1箱  
【メーカー：ヨツギ】  
※取扱説明書/仕様書はお申し出ください。

